



Data

A: Ufficio Provveditorato

**Oggetto:** Richiesta urgente acquisto ecocardiografo.

In considerazione del guasto dell'apparecchio ecocardiografico in uso presso l'ambulatorio di Cardiologia e della successiva dichiarazione di non riparabilità per mancanza di pezzi di ricambio, con la presente si chiede l'acquisto di nuovo strumento avente le seguenti caratteristiche generali:

- sistema ecografico carrellato color Doppler di alta flessibilità, stabilità e sicurezza;
- tecnologia Full Digital Super-wide Band Beam, Digital Dynamic Focusing, apertura variabile Dynamic Tracing, Wide Band Dynamic Range e USB 3.0 ad alta velocità;
- interfaccia grafica definita dall'utente;
- sistema operativo di ultima generazione avente la potenza di produrre immagini di alta qualità, misurazioni affidabili con prestazioni costanti e possibilità di aggiornamento costante.
- Applicazioni cliniche di cardiologia standard;
- modalità d'immagine: B-Mode, armonica tissutale (THI), pure inversion harmonic imaging (PHI), color doppler mode, power doppler (PDI), power doppler direzionale (DPDI), doppler tissutale (TDI), doppler pulsato (PW), doppler continuo (CW) P40 technical specifications, high pulse repetition frequency (HPRF), simultaneo (triplex mode), M-mode, color M-mode, anatomic M-mode (AMM), monitor 13" o superiore, multi-beamformer con 120.000 canali digitali, 2D Speckle reduction & edge enhanced, 3D speckle reduction & edge enhanced, compound spaziale, compound di frequenza, immagini trapezoidali e panoramiche, dual live, rotazioni immagini, auto IMT, auto NT auto EF, auto traccia doppler;
- modulo ECG;
- S-guide;
- Dicom 3.0;
- Rete wireless;
- stress Echo;
- stampante fotografica dedicata;
- sonda cardiologica completa.

ASP 4 ENNA  
 Il Coordinatore Infermieristico  
 DISTRETTO SANITARIO DI ENNA  
 IL COORDINATORE INFERMIERISTICO  
 Dr.ssa SALVATRICE PALMERI

Il Dirigente Medico ~~sesto~~  
 del ~~Distretto~~ ASP 4 Enna  
 Direttore I.f. Distretto  
 Sanitario di Enna  
 Dott.ssa Concetta Palazzo